

Andax 62 zum DHP

Kennzeichen: **D-EPPD** Modell: **MS 880 B** Kennblatt: **EASA.A.377** Werknr.: **2406** Baujahr: **1973** Datum: **21.03.2015**
 Betriebszeit: **3009:27** Landungen: **6032**

Bezeichnung / ATA-Nummer	Modell Werknummer Partnummer	Zulässige Betriebszeit	Betriebszeiten des Teils			Betriebszeiten des Luftfahrzeugs			Datum der Durchführung		Dug & Prüfvermerk	Restlaufz.*/Prüfvermerk
			vor dem Einbau	Gesamtzeit ***	beim Einbau	fälliger Ausbau	beim Ausbau	Einbau	Ausbau			
Motor	O-200-A	TBO	1800 Std	N/A	0:00 Std	1800:00 Std	26.09.1973				-1209:27 St	
	24-R-252 O-200-A	TBO	12 Jhr	N/A		Sep 1985	26.09.1973				-29 J -6 M	
Propeller	1A101/DCM	TBO	2000 Std	N/A	2659:00 Std	4659:00 Std	24.05.2006				1649:33 St	
	G11482 1A101DCM6948	TBO	6 Jhr	N/A		Mai 2012	24.05.2006				-2 J -10 M	
Zündmagnet L/H	Slick 4301	TBO	500 Std	N/A	2985:00 Std	3485:00 Std	12.06.2012				475:33 Std	
	91060159 4301			N/A								
Zündmagnet R/H	Slick 4301	TBO	500 Std	N/A	2985:00 Std	3485:00 Std					475:33 Std	
	91060144 4301			N/A								
Starter	Prestolite MZ-4214	TBO	500 Std	N/A	2985:00 Std	3485:00 Std	21.01.2013				475:33 Std	
	MZ4214			N/A								
Generator/Alternator	Prestolite MZ-4214	TBO	500 Std	N/A	2985:00 Std	3485:00 Std	21.01.2013				475:33 Std	
	DOFF-10300-F			N/A								
Vergaser	MA-35PA	TBO	1800 Std	N/A	0:00 Std	1800:00 Std					-1209:27 St	
	BE-22-15614 10-4894			N/A								



Betriebszeiten-Übersicht

Kennzeichen: D-EPPD	Modell: MS 880 B	Kennblatt: EASA.A.377	Werknr.: 2406	Baujahr: 1973	Datum: 21.03.2015
Betriebszeit: 3009:27	Landungen: 6032				

Bezeichnung / ATA-Nummer	Modell Werknummer Partnummer	Zulässige Betriebszeit	Betriebszeiten des Teils			Betriebszeiten des Luftfahrzeugs			Datum der Durchführung		Dug & be**	Restlaufz. * / Prüfvermerk
			Vor dem Einbau	Gesamtzeit ***	beim Einbau	fälliger Ausbau	beim Ausbau	Einbau	Ausbau			
Schlauchleitung Öl		TBO	10 Jhr	N/A N/A N/A		Apr 2019		23.04.2009			4 J 1 M	
Schlauchleitung Kraftstoff		TBO	10 Jhr	N/A N/A N/A		Apr 2019		23.04.2009			4 J 1 M	
Kraftstoffpumpe		TBO	1800 Std	N/A N/A N/A	0:00 Std	1800:00 Std					-1209:27 St	
Batterie	631391		n.Zust.	N/A N/A N/A								
ELT Batterie	G35	TBO	6 Jhr	N/A N/A N/A		Jul 2017		24.07.2011			2 J 4 M	
500 h Kontrolle Zündmagnet LH	4201	TBO	500 Std	N/A N/A N/A	2985:00 Std	3485:00 Std		12.06.2012			475:33 Std	
500 h Kontrolle Zündmagnet RH	4201	TBO	500 Std	N/A N/A N/A	2985:00 Std	3485:00 Std		12.06.2012			475:33 Std	

Kennzeichen: D-EPPD	Modell: MS 880 B	Kennblatt: EASA.A.377	Werknr.: 2406	Baujahr: 1973	Datum: 21.03.2015
Betriebszeit: 3009:27	Landungen: 6032				

Bezeichnung / ATA-Nummer	Modell	Zulässige Betriebszeit	Betriebszeiten des Teils			Betriebszeiten des Luftfahrzeugs			Datum der Durchführung		Dug & be**	Restlaufz.* / Prüfvermerk	
			Werknummer	Partrnummer	vor dem Einbau	Gesamtzeit ***	beim Einbau	fälliger Ausbau	beim Ausbau	Einbau			Ausbau
50 h Kontrolle		TBO				N/A	2994:00 Std	3044:00 Std			25.03.2014		34:33 Std
100 h Kontrolle		TBO				N/A	2994:00 Std	3094:00 Std			25.03.2014		84:33 Std
		TBO				N/A	3009:27 Std	MiZ 2016			20.03.2015		12 Mon
Insp. Motor Luftfilter/Element.		TBO				N/A	3009:27 Std	3109:27 Std			21.03.2015		100:00 Std
Motoröl und Filterwechsel.	BA 4108	TBO				N/A	3009:27 Std	3059:27 Std			18.03.2015		50:00 Std
		TBO				N/A	3009:27 Std	MiZ 2016			18.03.2015		12 Mon
Austausch Vacuumfilter.		TBO				N/A	0:00 Std	500:00 Std					-2509:27 Std
Vac.-Regler Filterwechsel.	D9-18-1	TBO				N/A	0:00 Std	100:00 Std					-2909:27 Std
						N/A							
NfL II-92/99 Prüfung Feuerlöscher.	B3-5-1	TBO				N/A	3009:27 Std	MiZ 2016			18.03.2015		12 Mon
						N/A							

Kennzeichen: D-EPPD	Modell: MS 880 B	Kennblatt: EASA.A.377	Werknr.: 2406	Baujahr: 1973	Datum: 21.03.2015
Betriebszeit: 3009:27	Landungen: 6032				

Bezeichnung / ATA-Nummer	Modell	Werknummer	Partnummer	Betriebszeiten des Teils			Betriebszeiten des Luftfahrzeugs			Datum der Durchführung		Dug & be**	Restlaufz.* / Prüfvermerk
				Zulässige Betriebszeit	Vor dem Einbau	Gesamtzeit ***	beim Einbau	fälliger Ausbau	beim Ausbau	Einbau	Ausbau		
Prüfung elektronische ausrüstung NfL II-23/03			TBO	24 Mon		N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	3009:27 Std	MiZ 2016		25.03.2014		12 Mon
Wägung gem. NfL II-101/03			TBO	4 Jhr		N/A N/A N/A	N/A N/A N/A		OKt 2016		01.10.2012		1 J 7 M
Instandhaltungsprogramm prüfen.						N/A N/A N/A	N/A N/A N/A						
Prüfung der Lufttuchtigkeit			TBO	12 Mon		N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	3009:27 Std	MiZ 2016		18.03.2015		12 Mon
CO-Test			TBO	100 Std		N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	3009:27 Std	3109:27 Std		18.03.2015		100:00 Std 12 Mon
			TBO	12 Mon		N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	3009:27 Std	MiZ 2016		18.03.2015		
Austausch Gurte ge. NfLII-83/99			TBO	n.Zust.		N/A N/A N/A	N/A N/A N/A				02.09.2012		
Kompass kompensieren			TBO	12 Mon		N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	3009:27 Std	MiZ 2016		18.03.2015		12 Mon

Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr.

Kennzeichen: D-EPPD	Modell: MS 880 B	Kennblatt: EASA.A.377	Werkn.: 2406	Baujahr: 1973	Datum: 21.03.2015
Betriebszeit: 3009:27	Landungen: 6032				

Bezeichnung / ATA-Nummer Ordner / ATA-Nummer Prüfung Transponder	Modell		Betriebszeiten des Teils				Betriebszeiten des Luftfahrzeugs				Datum der Durchführung		Dug & be**	Restlaufz.* / Prüfvermerk
	Werknummer	Partnummer	Zulässige Betriebszeit	vor dem Einbau	Gesamtzeit ***	beim Einbau	falliger Ausbau	beim Ausbau	Einbau	Ausbau				
Sonderprüfung Triebwerk TBO Verlängerung			TBO TBO	100 Std 12 Mon	N/A N/A N/A	3009:27 Std 3009:27 Std	3109:27 Std Miz 2016		18.03.2015 18.03.2015					100:00 Std 12 Mon
TBO/Überholung Feuerlöscher		A344 SN:Y-24693	TBO	12 Jhr	N/A N/A N/A	3009:27 Std	Miz 2026		25.03.2014					11 J 0 M
Prüfung Verbandkasten					N/A N/A N/A									
LT A 1976-204/2 Zündschloss			TBO	100 Std	N/A N/A N/A	3009:27 Std	3109:27 Std		18.03.2015					100:00 Std
LT A 1976-221 Risse Zylinderköpfe			TBO	50 Std	N/A N/A N/A	3009:27 Std	3059:27 Std		18.03.2015					50:00 Std
LT A 1980-296 Höhenleitwerk			TBO	100 Std	N/A N/A N/A	2985:00 Std	3085:00 Std		01.11.2012					75:33 Std

Kennzeichen: D-EPPD	Modell: MS 880 B	Kennblatt: EASA.A.377	Werknr.: 2406	Baujahr: 1973	Datum: 21.03.2015
Betriebszeit: 3009.27	Landungen: 6032				

Bezeichnung / ATA-Nummer	Modell Werknummer Partnummer	Zulässige Betriebszeit	Betriebszeiten des Teils			Betriebszeiten des Luftfahrzeugs			Datum der Durchführung		Dug & be**	Restlaufz.* / Prüf- vermerk
			Vor dem Einbau	Gesamtzeit ***	beim Einbau	fälliger Ausbau	beim Ausbau	Einbau	Ausbau			
LTA 1981-159 Kraftstoffpumpe		TBO 12 Mon		N/A N/A N/A	3009.27 Std	Mrz 2016		18.03.2015			12 Mon	
LTA 1982-171 Korrosionskontrolle Zelle		TBO 100 Std TBO 12 Mon		N/A N/A N/A	3003.00 Std	3103.00 Std Sep 2015		16.09.2014			93:33 Std 6 Mon	
LTA 1986-209 Zündschloss		TBO 100 Std		N/A N/A N/A	3009.27 Std	3109.27 Std		18.03.2015			100:00 Std	
LTA1986-252/2 Risse Höhenruderholm		TBO 100 Std		N/A N/A N/A	2985.00 Std	3085.00 Std		01.10.2012			75:33 Std	
LTA 1991-184/3 Bugfahrwerkachse		TBO 2000 Std		N/A N/A N/A	2715.00 Std	4715.00 Std		18.11.2006			1705:33 St	
LTA 1991-184/3 Bugfahrwerkachse		TBO 500 Std		N/A N/A N/A	2715.00 Std	3215.00 Std		18.11.2006			205:33 Std	
LTA 1995-133/2 Risse Fahrwerk Fitting		TBO n.Zust.		N/A N/A N/A	3009.27 Std			18.03.2015				



Kennzeichen: **D-EPPD** Modell: **MS 880 B** Kennblatt: **EASA.A.377** Werknr.: **2406** Baujahr: **1973** Datum: **21.03.2015**
 Betriebszeit: **3009:27** Landungen: **6032**

Bezeichnung / ATA-Nummer	Modell	Betriebszeiten des Teils			Betriebszeiten des Luftfahrzeugs			Datum der Durchführung		Dug & be**	Restlaufz* / Prüf-vermerk
		Werknummer	Zulässige Betriebszeit	vor dem Einbau	Gesamtzeit ***	beim Einbau	fälliger Ausbau	beim Ausbau	Einbau		
Order / ATA-Nummer LTA 1995-28013 Bracket Filter			TBO	100 Std	N/A N/A N/A	3009:27 Std	3109:27 Std	19.03.2015			100:00 Std
LTA 2000-235 Dickenmessung Gabelköpfe			TBO	600 Std	N/A N/A N/A	2985:00 Std	3585:00 Std	02.09.2012			575:33 Std

Unterschrift des Prüfers / CS: _____



FSP - Flugzeug Service Petersen
 LBA 149 0445
 LBA 110 0445
 FSP - Flugzeug Service Petersen
 LBA 149 0445
 LBA 110 0445